KUNDENINFORMATION

WINDOW SOLUTIONS



System: Brillant-Design MD

Betr.: Arrêt de production dormant 76/80 MD Brillant Design

Article 15451111

En raison de la faible demande pour le dormant 76/80 MD, il a été décidé de retirer ce dormant de la gamme.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre bureau de vente local.